

Протокол
осмотра и проверки безопасности малых архитектурных форм и
сооружений, расположенных на территории структурного подразделения
Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка

от «05» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

- **Борисова Н.Е. - методист СП**
- **Павлова Т.Ю. – завхоз**
- **Никитина Е.А. – член профсоюзной организации**

провели осмотр и проверку малых архитектурных форм, спортивных объектов на территории СП Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка на предмет исправности игрового оборудования, нормам безопасности для жизни и здоровья воспитанников.

Комиссия отмечает:

Образовательное учреждение : структурное подразделение Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка.

Фактический адрес : 445551, Самарская область , Приволжский район , с.Обшаровка , ул.40 лет Победы , д.10А.

Характеристика поверхности игровой площадки:

Игровые площадки с малыми архитектурными формами и спортивным оборудованием расположены на территории СП Детский сад «Журавушка» вокруг здания учреждения, всего их — 5.

Зона игровой территории составляет 960 кв.м, что соответствует разделу 3.

Пункту 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13., СанПиН 2.4.3648-20. На каждой игровой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница.

Территория игровых площадок имеет травяное покрытие, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Методы испытания	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранды металлические с деревянным полом и лавочками	Визуальный осмотр	Деревянная поверхность полов и скамеек: гладкая, не имеет задиrow, отщепов, без заусенцев. Ограждение металлическое, не имеет коррозий и шероховатых поверхностей, сварные швы гладкие, концы болтовых соединений защищены. Состояние веранд исправно	Имеется нарушения целостности окраски скамеек.	Скамейки окрасили	
2	Песочницы деревянные	Визуальный осмотр	Вкопана в землю. Деревянные бортики: не имеет задиrow, отщепов, без заусенцев; песочницы во избежание загрязнения песка закрыты полимерными пленками.	Нарушена целостность окраски деревянных бортиков	Покрасили деревянные бортики	
3	Скамейки деревянные	Визуальный осмотр	Деревянная поверхность скамеек: гладкая, не имеет задиrow, отщепов, без заусенцев.	Требуется покраска скамеек	покрашены	

4	Детская карусель металлическая	Визуальный осмотр	<p>Металлическая основа карусели вкопана, имеет фундамент на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки.</p> <p>Ограждение металлическое, не имеет коррозий и шероховатых поверхностей, сварные швы гладкие, концы болтовых соединений защищены.</p> <p>Сидения имеют деревянную поверхность, закреплены болтами с защитными креплениями.</p>	Требуется замена одного сидения и их покраска.	Заменена, покрашена	
5	Качели металлические	Визуальный осмотр	<p>Ограждение металлическое, не имеет коррозий и шероховатых поверхностей, сварные швы гладкие, концы болтовых соединений защищены.</p> <p>Металлические столбы вкопаны, имеют фундамент на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки.</p> <p>Сидение имеют деревянную поверхность, закреплены болтами с защитными креплениями.</p>	Требуется покраска сидения	Покрашена	

6	Качель-качалка металлическая	Визуальный осмотр	Металлическая основа качели-качалки вкопана, имеет фундамент на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия игровой площадки. Ограждение металлическое, не имеет коррозий и шероховатых поверхностей, сварные швы гладкие. Сидение имеют деревянную поверхность, закреплены болтами.	Соответствуют СанПиН		
7	Гимнастическая лестница металлическая	Визуальный осмотр	Металлические основы гимнастической лестницы вкопаны, имеют фундамент на глубине не менее 400 мм. Не имеют коррозий и шероховатых поверхностей, сварные швы гладкие.	Соответствуют СанПиН		
8	Футбольные ворота металлические	Визуальный осмотр	Металлическая основа футбольных ворот вкопана, имеет фундамент на глубине не менее 400 мм., сварные швы гладкие.	Замена сетки на воротах	Заменена сетка на футбольных воротах.	
9	Стол� детские деревянные	Визуальный осмотр	Деревянная поверхность столов гладкая, не имеет задиrow, отщепов,	Соответствуют СанПиН		

			без заусенцев.			
--	--	--	----------------	--	--	--

Вывод: Проведенный осмотр и проверка малых архитектурных форм, спортивных объектов расположенных на территории структурного подразделения Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 с.Обшаровка подтверждает возможность его безопасного использования и эксплуатации.

Члены комиссии :

Методист _____ Борисова Н.Е.

Завхоз _____ Павлова Т.Ю.

Член проф. организации _____ Никитина Е.А.